



DTCO4.1b

Ce qu'il faut retenir sur la mise à jour !

Nouvelles fonctionnalités

- Mise à jour des dernières normes de **cybersécurité**
- Fonctionnalités améliorées de **stockage** des données (réponse aux constatations faites sur terrain principalement causées par des dispositifs télématiques).
- Limitation du nombre de téléchargements à distance par jour : **24 téléchargements au maximum**
- Utilisation parallèle du **Bluetooth** et de **l'interface de diagnostic**
- Robustesse de la communication avec la carte (éjection de cartes pendant la conduite)

Pourquoi mettre à jour ?

- Exigé par les tous les constructeurs et la BSI (Autorité fédérale de cybersécurité allemande). La mise à jour répond aux exigences en matière de **sécurité de l'appendice 10 du règlement 2016/799**.
- Ce que nous vous garantissons :



La conformité légale

Conformité aux dernières réglementations relatives aux tachygraphes, par exemple : mises à jour de la cartographie, réglementations sociales, etc.



La sécurité

Cybersécurité renforcée avec les dernières technologies.



Les dernières nouveautés

La dernière version DTCO avec toutes les fonctionnalités et améliorations.



La qualité

Conformité aux normes de qualité de l'UE.



Dès le 15 Octobre 2025, les contrôles périodiques du DTCO 4.1 ne pourront être effectués qu'avec la mise à jour SW DTCO 4.1b installée.



Continental Automotive Trading France SAS
6 rue Jean Moulin | F- 78120 Rambouillet
Service Clients : 09 69 37 37 37
www.fleet.vdo.fr





DTCO4.1b

Ce qu'il faut retenir sur la mise à jour !

Les outils nécessaires pour la mise à jour

Option 1 : Workshop Tab



WST 1 ou 2 avec SW 4.11 Minimum



2910000849500



2910002570100

Option 2 : PC + Logiciel VDO Updater



PW Win 10 ou 11 avec logiciel VDO Updater 2910003500400



2910000849500



2910002570100



Activation du coupon de 10 mises à jour sous

<https://www.workshopreport.com/tab/web/licence>

Activation du logiciel sur <https://tab.workshopreport.com/third-party/register>

